

Pravidla chování Zhotovitelů (příloha k SOD, objednávce)

Obsah

1. Úvod
2. Nejzávažnější nebezpečí v areálu TTA
3. Základní pokyny pro dodavatele
4. Činnosti jen na písemné povolení
5. Minimální osobní ochranné prostředky
6. Přenášení povinností na další subdodavatele
7. Základní vybavení
8. Formy bezpečnostní sdělení
9. Pokyny pro pohyb a pobyt
10. Úrazy-nehody
11. Dovoz a používání nebezpečných látek
12. Nakládání s odpady
13. Ochrana vod
14. Ochrana ovzduší
15. Umístění havarijních souprav
16. Kontaktní informace
17. Ostatní informace
18. Důležitá telefonní čísla

! Tato Pravidla jsou závaznou podmínkou pro uzavření smlouvy a jsou zároveň dohodou podle § 101 odst. 3 Zákoníku práce, přičemž koordinováním prací je pověřen zástupce Teplárny Tábor, a.s. (dále jen TTA) oprávněný jednat ve věcech technických v souvislosti s předmětnou prací/činností (příslušný zaměstnanec, který ext. firmu najme a pověří prováděním prací/činností), není-li ve smlouvě/objedávce uvedeno jinak.

K zajištění ochrany zdraví a života zaměstnanců dodavatele a koordinovaného postupu při provádění dodavatelských činností v areálu a na majetku společnosti je každý dodavatel provádějící tyto práce povinen seznámit všechny osoby, které budou jeho prostřednictvím do areálu TTA vstupovat nebo pracovat na majetku vlastněném a provozovaném TTA, s těmito pokyny v plném rozsahu, a to před zahájením činnosti. Bližší podmínky stanoví tento dokument.

Seznámení s těmito podmínkami a ověření znalostí zaměstnanců popř. dalších osob dodavatele musí být provedeno písemnou formou a kdykoliv připraveno ke kontrole na požádání.

U stálých dodavatelů např. (dopravce paliva, chemických látek, vápence, popelovin) bude seznámení s riziky vyplývající z činnosti TTA zaměstnanců provedeno prokazatelně písemnou formou prezenční listiny s podpisy zaměstnanců tuto činnost v areálu TTA vykonávajících. Tuto prezenční listinu předá (zašle) dodavatel odpovědnému zaměstnanci TTA. Při změně zaměstnanců, nebo nových zaměstnanců dodavatele je jeho povinností opětovně seznámení s riziky vyplývající z činnosti TTA a prezenční listinu opět doručit odpovědnému zaměstnanci TTA.

Pokud se dále v textu užívá označení „areál TTA“, rozumí se tím všechny prostory (skladové, výrobní, administrativní, vč. volného prostranství uvnitř i vně areálu) pokud jsou ve vlastnictví výše jmenované společnosti, ve kterých je společnost nájemcem nebo tato zařízení provozuje.

Pokud se dále v textu užívá pojem „pracovníci dodavatele“ nebo „dodavatel“ rozumí se tím jak vlastní zaměstnanci, tak i fyzické i právnické osoby dodavatelem najaté jako subdodavatelé.

1. Úvod

1. V souladu s požadavky našeho systému řízení máme povinnost a současně i zájem informovat dodavatele o nebezpečích, které by mohly ohrozit fyzické osoby, které jménem dodavatele do areálu TTA vstupují.
2. Požadavek vzájemně koordinovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, je dále zakotven i v právních předpisech České republiky (zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb.).
3. K zajištění výše uvedeného vydáváme následující závazné podmínky pro dodavatele sjednaných prací/činností pro společnost, k jejichž realizaci dochází na území areálu a majetku TTA.

2. Nejzávažnější nebezpečí v areálu TTA

Nejzávažnějšími nebezpečími v areálu TTA jsou:

1. střet s dopravním prostředkem (vozidla, mechanizace, vlak),
2. zasažení nebo zachycení pohyblivou částí stroje při pobytu mimo vyznačené komunikace v blízkosti dopravníků nebo dopravních zařízení,
3. nebezpečí nadlimitního hluku a s tím souvisejících omezených možností mluvené komunikace v některých provozech
4. uklouznutí po mokré podlaze nebo po podlaze kontaminované uhlíným prachem, mastnotou či jinými látkami,
5. zakopnutí o konstrukce instalované v podlaze nebo těsně nad podlahou mimo vyznačené komunikace, zakopnutí o hrany zvýšených plošin,
6. nebezpečí požáru hořlavých kapalin na pracovištích v prostorách, dílen údržby nebo některých skladech a některých dalších pracovištích,
7. nebezpečí požáru hořlavých plynů při jejich úniku z potrubí nebo tlakových láhví,
8. nebezpečí výbuchu uhlího prachu či dalších zplodin vznikajících při hoření,
9. nebezpečí požáru pevných látek (uhlí),
10. nebezpečí požáru toxických látek s vysoce toxickými zplodinami hoření,
11. nebezpečí úrazu elektrickým proudem při zásazích do rozvaděčů a jiných elektrických zařízení,
12. nebezpečí kontaktu s chemickými látkami a/nebo přípravky klasifikovanými alespoň jednou z následujících nebezpečných vlastností: extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, toxické, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, nebezpečné pro životní prostředí,
13. kontakt s horkým povrchem některého z výrobních zařízení nebo s horkou látkou,

14. pád z pevného žebříku při výstupu na něj,
15. pád nebo propadnutí ze střeš,
16. zakopnutí a pád do prohlubně při pohybu po lávkách, schodech, přechodech
17. podklouznutí žebříku a následný pád na hladkých podlahách (téměř všechny provozní prostory, chodby a místnosti),
18. nebezpečí související s pobytem v uzavřených prostorách (kabelové kanály, jímky),
19. nebezpečí úrazu na venkovních komunikacích způsobené sezónními klimatickými podmínkami.

V záznamu o předání pracoviště/staveniště budou vždy nebezpečí/rizika upřesněna na konkrétní podmínky.

3. Základní pokyny pro dodavatele

Pracovníci dodavatele jsou povinni:

1. respektovat pokyny pověřeného zástupce TTA a příslušných vedoucích zaměstnanců,
2. před zahájením činnosti předat v písemné podobě identifikaci nebezpečí/rizik a souvisejících opatření k zajištění bezpečnosti prováděných činností,
3. každý den zahájit práci až po kontaktu s pověřeným zástupcem TTA nebo po stvrzení či prodloužení povolení pověřeným zaměstnancem (jedná-li se o práci, na kterou je potřeba takové písemné povolení vystavit),
4. nevstupovat do výrobních, provozních nebo skladových objektů a prostor areálu TTA nebo na ně, nevstupovat na střechy, nevstupovat do rozvodů, kabelových kanálů, prostor pod úroveň terénu apod. bez doprovodu zaměstnance TTA nebo bez vystaveného platného Povolení k práci,
5. nevnašet do areálu a stavby alkoholické nápoje nebo jiné omamné či návykové látky v jakékoliv formě,
6. nevstupovat do areálu a stavby pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; při podezření se podrobit zkoušce na základě požadavku pověřeného zástupce závodu nebo vedoucího zaměstnance příslušného provozu či jiného oprávněného orgánu (např. Policie ČR), příp. lékařskému vyšetření pro zjištění přítomnosti jiné návykové látky. Při odmítnutí budou pracovníci dodavatele vykázáni z areálu TTA a věc bude neprodleně oznámena jejich nadřízenému,
7. podrobit se namátkové prohlídce vozidla nebo zavazadel,
8. mít platný dokument (např. prezenční listinu) prokazující seznámení s těmito Pravidly,
9. kdykoliv prokázat proškolení v oblasti BOZP a PO, případně jinou požadovanou odbornou způsobilost, v souladu s právními požadavky platnými na území České republiky,
10. jakékoliv práce v areálu a na stavbě provádět jen pracovníky splňujícími v den práce požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost nebo kvalifikaci stanovenou právními předpisy a/nebo technickými normami případně výrobcem zařízení, na němž se bude pracovat,
11. předložit kdykoliv na požádání doklady o splnění kvalifikačních požadavků nebo zdravotní způsobilosti,
12. mít u sebe průkazy opravňující k určeným činnostem (např.: svářečský průkaz, průkaz jeřábníka/vazače, řidičský průkaz, průkaz řidiče motorového vozíku příslušné kategorie apod.),
13. provádět asistenční dohled požární hlídkou nad činnostmi se zvýšeným požárním nebezpečím z řad svých řádně proškolených zaměstnanců,
14. jakkoliv uloženým materiálem neblokovat únikové cesty a únikové východy, příjezdové komunikace, nástupní plochy, rozvodná zařízení elektrické energie, ovládací panely, uzávěry a armatury, přenosné nebo pojízdné hasicí přístroje či další vybavení pro případ nouze nebo havárie, výjimky musí být uvedeny v Povolení,
15. při ohlašování požárů se řídit Požárními poplachovými směrnicemi,
16. nepoužívat elektrické spotřebiče, které nejsou nezbytně nutné ke splnění sjednaného úkolu; používané zařízení, nářadí, nástroje či spotřebiče budou mít platnou revizi, případně další záznam prokazující provedení stanovené kontroly,
17. informovat pověřeného zástupce TTA před zahájením činnosti, pokud může mít taková činnost negativní dopad na bezpečnost osob nebo pracovní prostředí v areálu a na stavbě nebo na bezpečnost technických zařízení nebo na požární bezpečnost,
18. pro každou samostatnou skupinu svých zaměstnanců v areálu určit zástupce pro případná jednání s pověřeným zástupcem popř. příslušnými vedoucími zaměstnanci; tento zástupce musí být schopen domluvit se v češtině,
19. zasahuje-li činnost dodavatele do půdorysu vyznačené komunikace včetně cest pro pěší, toto místo vyznačit ze všech směrů komunikace např. dopravními kužely, ohrazením výstražnou páskou apod., není-li v Povolení stanoveno jinak,
20. dodržovat nejvyšší povolenou rychlost na komunikacích v areálu: 20 km/h, není-li místně rychlost omezena jinak příslušnými dopravními značkami
21. při chůzi v areálu a na stavbě společnosti dbát zvýšené opatrnosti zejména s ohledem na provoz dopravních prostředků, provoz technologického zařízení a povětrnostní vlivy,
22. parkovat jen na místech vyhrazených k tomuto účelu,
23. neodstavovat vozidla před únikovými východy, požárními hydranty, v prostorách pro zásobování sypkými nebo kapalnými surovinami nebo na jiných příslušným značením vyznačených místech, výjimku pro zastavení na zásobovacích místech mají vozidla provádějící tyto zásobovací operace.
24. Respektovat zákaz kouření v areálu a na stavbách objednatele, výjimkou jsou místa k tomu určená

4. Činnosti jen na písemné povolení

1. Jen na písemné povolení lze provádět:
 - a) práce na zařízení, nejedná-li se o pravidelnou celkovou odstávku s hromadným povolením resp. předáním pracoviště/staveniště,
 - b) práce s otevřeným ohněm, se vznikem jiskření s nebezpečím výbuchu

- c) práce ve výškách, např. práce na střeše, na nosných konstrukcích střech, jeřábech apod.,
 - d) práce vyžadující vstup do uzavřených prostor (kalové jímky, kanály, prostory pod úrovní terénu, trafostanice, regulační stanice zemního plynu, nádrže apod.),
 - e) práce na elektrickém zařízení (řešeno formou Příkazu „B“),
 - f) výkopové práce,
 - g) práce s chemickými látkami a přípravky, které představují zvýšené nebezpečí (lokální dočasné překročení nejvyšší přípustné koncentrace na pracovišti, lokální dočasné překročení 20% dolní meze výbušnosti apod.), výbušné, vysoce toxické, toxické, extrémně hořlavé v objemu nad 15 litrů a žíravé v objemu nad 50 litrů.
2. Povolení vystavuje vždy zaměstnanec TTA, který je odpovědný za dotčené zařízení nebo prostor/objekt, nejde-li o práci na zařízení.
 3. Povolení musí být vystaveno a podepsáno na stanoveném formuláři (SW Riscon), přičemž musí být vystaveno nebo prodlouženo zásadně před zahájením práce. V Povolení jsou zohledněna mimo jiné místní specifická nebezpečí plynoucí z povolované činnosti s přihlédnutím k nebezpečím, která vnáší svou činností dodavatel.

5. Minimální osobní ochranné prostředky

Pro pohyb a pobyt osob dodavatelů platí následující pravidla, není-li v Povolení pro konkrétní práci uvedeno jinak. Každá fyzická osoba vstupující do areálu musí nosit:

1. Pracovní oděv s vyznačením organizace dodavatele resp. jeho subdodavatele;
2. bezpečnostní obuv kategorie min. S1P, pokud se počítá s ruční manipulací s břemeny; jinak postačí uzavřená pracovní obuv (sandále, pantofle apod. nejsou tolerovány),
3. vyhovující ochranné rukavice, jsou-li nutné k ochraně před fyzikálními, chemickými nebo biologickými nebezpečími,
4. ochranná přilba s platnou dobou použitelnosti pro pohyb a pobyt v určených prostorách TTA nebo při stanovených činnostech;
5. prostředky osobního zajištění proti pádu při práci ve výškách mimo bezpečné lávky, lešení nebo prostory vybavené kolektivní ochranou proti pádu.
6. do výrobních prostor TTA není dovoleno vstupovat v kraťasech, sandálech, pantoflích, lodičkách a pod.. Výjimka z tohoto zákazu je pohyb v administrativních budovách.

6. Přenášení povinností na další subdodavatele

1. Dodavatel je povinen, pokud si ke splnění sjednané práce najme subdodavatele, přenést tyto bezpečnostní povinnosti dále na tohoto subdodavatele, a to včetně proškolení dotčených fyzických osob z těchto podmínek,
2. dodavatel je povinen toto přenesení povinností provést písemnou formou,
3. na požádání je primární dodavatel povinen předložit příslušné doklady,
4. odpovědnost za škody ve vztahu ke společnosti Teplárna Tábor, a.s. spočívá vždy na primárním dodavateli; vypořádání odpovědnosti za škody mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem je věcí primárního dodavatele.

7. Základní vybavení

1. Dodavatel je povinen používat ke splnění sjednaného kontraktu vlastní základní vybavení, jedná se zejména o:
 - a) nářadí, nástroje, přístroje,
 - b) hasicí přístroje, pokud provádí požárně nebezpečnou činnost,
 - c) žebříky, dvojité žebříky, manipulační vozíky, pracovní plošiny,
 - d) pracovní pomůcky (měřidla, přípravky apod.),
 - e) technické plyny, jsou-li nutné ke splnění sjednaného kontraktu,
 - f) prostředky pro bezpečnostní vyznačení (vymezení) místa práce.
 - g) výše uvedené základní vybavení musí splňovat podmínky prostředí, v jakém bude používáno.
2. V případě, že pro splnění sjednané práce bude nezbytné použít prostředky TTA (např. manipulační vozík), musí být tato okolnost předem projednána a schválena pověřeným zástupcem TTA, včetně určení obsluhy, signálů a odpovědnosti za případnou škodu.
3. Dodavatel je povinen zajistit pro své zaměstnance/subdodavatele podmínky a prostředky pro případ potřeby poskytnutí první pomoci a v tomto směru je i potřebné proškolení ve smyslu požadavků příslušných právních předpisů.

8. Formy bezpečnostních sdělení

Vyžaduje-li to charakter sjednané práce, je dodavatel povinen bezpodmínečně dodržovat a sám uplatňovat bezpečnostní značení a další formy bezpečnostní komunikace:

1. bezpečnostní tabulky, informační pásy (červeno-bílé, žluto-černé):

Výstraha	Zákaz	Příkaz	Bezp. zařízení
----------	-------	--------	----------------

2. symboly nebezpečnosti na kontejnerech s nebezpečnými chemickými látkami
3. světelnou signalizaci - majáčky na strojích a zařízeních
4. siréna a jiné zvukové signály

9. Pokyny pro pohyb a pobyt

1. Zaměstnancům dodavatele není dovoleno vstupovat na pracoviště nebo místa, kam vstup není nutný pro splnění sjednaného druhu práce,
2. pracovníci dodavatele jsou povinni používat pro dosažení místa práce jen vyznačené vnější nebo vnitřní komunikace nebo cesty určené pověřeným zástupcem TTA,
3. pracovníkům dodavatele není dovoleno zkracovat si cestu na místo výkonu sjednané práce průchody přes provozy, kde nevykonávají sjednanou práci, nebo přes manipulační prostor kolem strojů, zařízení a přes skladové prostory apod., rovněž není dovolen výstup na střechy s použitím pevných žebříků,
4. kouření je v celém areálu zakázáno s výjimkou pro tento účel zřízených a označených míst,
5. konzumace potravin a nápojů není dovolena s výjimkou vyhrazených a pro tento účel upravených míst.

10. Úrazy - nehody

1. Stane-li se pracovníkům dodavatele, popř. jeho subdodavatele, úraz nebo nehoda v areálu TTA, je dodavatel povinen zajistit oznámení této skutečnosti pověřené osobě TTA (příslušný odpovědný zástupce uvedený v SOD, technik BOZP, směnový mistr).
2. Vyžaduje-li situace zásah lékaře nebo hasičů, volá se rovnou na číslo 0-155.
3. Pro účely dostatečného objasnění příčin vzniku události musí místo události zůstat nedotčeno, pokud to nebrání okolnímu provozu, do doby rozhodnutí odpovědných zaměstnanců; nelze-li, musí být situace po události zdokumentována (náčrt, fotografie, apod.).
4. Pro objasnění příčin události musí být zajištěna totožnost a přítomnost svědků a musí být událost oznámena vedoucímu práce; pokud je to možné, svědci zůstanou na místě k dispozici vyšetřující osobě.

11. Dovoz a používání nebezpečných látek

1. Dodavateli je do areálu TTA zakázáno přivážet nebo vnášet chemické látky a chemické přípravky, které mají být i jen jedinou z následujících nebezpečných vlastností: výbušné, extrémně hořlavé nad 15 litrů, vysoce toxické, toxické nebo žíravé nad 50 litrů.
2. Výjimky z tohoto zákazu, je-li použití takových látek pro splnění sjednané práce nezbytné, musí být popsány v Povolení, nejedná-li se o provozní náplně vozidel nebo jiných strojů a zařízení nutných pro splnění sjednaného úkolu.
3. Dodavatel musí mít s sebou v areálu společnosti bezpečnostní listy ke všem přivezeným nebo vneseným nebezpečným chemickým látkám, na které se vztahuje platný zákon o chemických látkách a chemických přípravcích – výjimkou jsou netoxické a nevýbušné látky v uzavíratelných příslušně označených kontejnerech o objemu nejvýše 10 litrů a technické plyny pro svařování.
4. Dodavatelem přivezené nebo vnesené chemické látky a chemické přípravky, které nebyly v pracovní den spotřebovány, je dodavatel povinen při ukončení pracovního dne z areálu společnosti odvézt, nebo uložit na místo k tomu určené až do jejich spotřebování. Místo pro uložení uvedených látek musí být písemně uvedeno v Povolení, musí splňovat požadavky pro ukládání nebezpečných chemických látek a chemických prostředků a jejich množství nesmí navýšit požární zatížení příslušného prostoru nad stanovenou mez.
5. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby nebyly na jednom místě ukládány nebezpečné chemické látky a chemické přípravky, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
6. Prázdné nevyčištěné obaly od nebezpečných chemických látek a chemických přípravků není dovoleno v areálu společnosti ukládat, dodavatel je povinen tyto obaly odvézt v den jejich vyprázdnění, pokud není smluvně ujednáno jinak.
7. Všechny dodavatelem do areálu TTA dovezené kontejnery nebo nádoby s nebezpečnými chemickými látkami musí mít technické vlastnosti odpovídající uložené chemické látce a jejich značení musí být provedeno v souladu s platnými právními předpisy pro balení a značení nebezpečných chemických látek. Kontejnery musí být uloženy tak, aby jejich štítky a symboly byly snadno dosažitelné a čitelné bez nutnosti dotýkat se příslušného kontejneru.
8. Během používání není dovoleno ukládat nebezpečné chemické látky do jiných než originálních kontejnerů, nádob nebo obalů.
9. Není dovoleno čištění obalů od chemických látek v areálu TTA, jejich vyplachování příp. vylévání jejich obsahu do kanalizace.
10. V případě havarijního úniku chemických látek se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek. Havarijní plán je k dispozici u směnového mistra.

12. Nakládání s odpady

1. Dodavatel, jehož činností v areálu TTA vznikl odpad, je původcem a zároveň majitelem všech odpadů vzniklých během provádění této činnosti ve smyslu zákona o odpadech. Se vzniklými odpady naloží na své náklady v souladu s platnou legislativou.
2. Není-li v kontraktu dohodnuto jinak, je dodavatel povinen v případě většího množství odpadu jej ukládat do vlastních řádně označených nádob nebo kontejnerů.
3. Dodavatel je povinen v rámci kontraktu doložit oprávnění pro nakládání s nebezpečným odpadem, jehož je původcem, nebo doklad servisní organizace, kterou si ke splnění této povinnosti najal.
4. Pracovníci dodavatele musí být vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky pro nakládání s příslušným druhem odpadu.

13. Ochrana vod

1. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni udržovat své provozní a dopravní prostředky tak, aby neznečišťovaly komunikace v areálu; jediným adekvátním zajištěním v případě úkapu je použití vhodného sorbentu a zachytné vany.

2. Havarijní soupravy se používají v případě úniku chemických látek/směsí do okolního prostředí. V případě úniku je nutné postupovat dle následujících instrukcí:
- Lokalizovat únik a zamezit dalšímu šíření uniklé látky (obsypáním vhodným sorpčním materiálem obsaženým v havarijní soupravě)
 - Pro zamezení úniku do kanalizačního řádu překrýt kanalizační vpustě nepropustnou fólií
 - Únik, rozlití a úkapy malého množství látek likvidujte za použití předepsaných ochranných pomůcek, asanačními prostředky podle havarijního plánu
 - Asanaci provádět v předepsaných ochranných pomůckách: gumové rukavice, uzavřená obuv, příp. ochranné štíty, brýle, ochranné masky apod.
 - Prostřednictvím úklidových prostředků umístit směs sorbentu a chemikálie do PE pytlů, popřípadě sudů
 - V dalších krocích se řídit dle všeobecných postupů při likvidaci havárie.




3. Havarijní soupravy využívat pouze v souladu s Všeobecnými postupy při likvidaci havárie, které jsou umístěny u souprav a umístění souprav je zakreslené v níže uvedeném plánu areálu (označené červeným kroužkem)
4. V případě havarijního úniku provozních kapalin se postupuje podle platného Havarijního plánu pro případ úniku závadných látek v TTA; náklady na úklid budou dodavateli přeučtovány.

14. Ochrana ovzduší

1. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zaměstnanci dodavatele jsou povinni písemně sdělit příslušnému zaměstnanci TTA rizika svých činností v areálu TTA ve vztahu k ŽP (např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístění látek regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, radioaktivních látek, azbestu, atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení těchto rizik.
3. Zaměstnanci dodavatele nesmí v areálu TTA znečišťovat ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností.
4. V areálu TTA je zakázáno používání perchloretylenu a látek na bázi PCB
5. V případě zjištění úniku škodlivých látek do ovzduší okamžitě uvědomit zaměstnance vrátnice, který bude bezprostředně informovat odpovědnou osobu. Dále bude postupováno dle interní řídicí dokumentace (provozní řád z hlediska ovzduší, BOZP, PO apod.) Tato dokumentace stanovuje detailně postup v případě vzniku havarijní situace, včetně zajištění informovanosti dotčených správních orgánů.
6. V případě výskytu vyšší prašnosti, informovat neodkladně zaměstnance vrátnice a dle rozhodnutí odpovědné osoby TTA budou učiněna následná opatření (např. zkrápění apod.) Veškeré náklady budou dodavateli přeučtovány.

15. Umístění havarijních souprav



16. Kontaktní informace

V případě, že je nutné vyřešit jakoukoliv pochybnost nebo situaci související se zajištěním bezpečnosti zaměstnanců dodavatele nebo zajištěním bezpečnosti zaměstnanců v areálu TTA v důsledku činnosti dodavatele, a příslušné informace nejsou obsaženy v těchto podmínkách, nebo v Povolení, obraťte se na následující osoby:

Vedoucí oddělení Výroby tepla

Pavel Berka

tel.: 296/775 206830

Směnový mistr

dle směny

tel.: 261/602 290805

Technik BOZP/PO

Ing. Ladislav Tumpach

tel.: 288 / 605 510209

Vedoucí oddělení Rozvodů tepla

Stanislav Balík

tel.: 234 / 606 932728

Specialista ochrany životního prostředí

Ing. Milan Típl

tel.: 251 / 607767463

17. Ostatní informace

Tento dokument je v rámci organizace dodavatele a struktury jeho dalších subdodavatelů volně šířitelný s podmínkou vyloučení jakýchkoliv změn, které jsou vyhrazeny společnosti TTA.

Dodavatel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci / subdodavatelé na majetku objednatele nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a životního prostředí při pracích na realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s nimi a při pohybu dodavatele (zaměstnanců i subdodavatelů) v prostorách objednatele. Dále se dodavatel zavazuje uhradit veškeré náklady plynoucí z těchto škod, včetně případných sankcí uložených orgány státní správy v souvislosti s těmito škodami.

Dodavatel je povinen neprodleně hlásit zásadní změny v oblasti ISŘ, které vzniknou po odeslání dotazníku Způsobilost dodavatele v oblasti ISŘ, jež je součástí první objednávky nebo smlouvy. V případě změn je na webových stránkách TTA k dispozici ke stažení Dotazník – Způsobilost dodavatele v oblasti ISŘ (www.tta.cz v záložce INFOSERVIS – Dokumenty pro dodavatele).

Účinnost těchto podmínek pro dodavatele začíná uzavřením smluvního vztahu s Teplárnou Tábor, a.s. nebo vystavením objednávky TTA na dodávku služeb realizovaných na území areálu nebo majetku TTA.

Za nedodržení stanovených podmínek v těchto Pravidlech jakýmkoliv Zhotovitelem je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 20 000,- Kč za každý zjištěný případ.

Po podepsání těchto podmínek obdrží dodavatel minimálně jeden výtisk. Těmito podmínkami musí být v jedné písemné kopii vybaven pověřený zástupce dodavatele.

Podmínky vydány dne: 01.02. 2012

Aktualizace byla provedena dne 01.10.2016

18. Důležitá telefonní čísla:

Jak organizovat přivolání rychlé lékařské pomoci (RLP)?

- zjistěte skutečný stav postiženého a snažte se zajistit obnovu životně důležitých funkcí,
- ihned volejte příslušný dispečink pro přivolání RLP a podrobně popište:
stav postiženého včetně místa, kde se postižený nachází a zajistěte ostatními zaměstnanci navigaci sanitky před vchodem do budovy až přímo na místo.

! Jen včasným a rozvážným jednáním pomůžete zachránit lidský život!

Při vážném ohrožení života a zdraví volejte:

rychlá lékařská pomoc (RLP)	0 – 155
-----------------------------	----------------

Další důležitá čísla:

hasiči ČR	0 - 150
policie	0 - 158
SOS	0 – 112

Důležitá telefonní čísla TTA :

dispečink – velín z venku	381 417 222
dispečink – velín ze vnitř	249
vrátnice – ostraha	256
ohlašovna požáru velín	333

Nezapomeňte:

Číslo 0-155 (0-150, 0-158) můžete volat z každého firemního telefonu, i když nemá oprávnění na 0